ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜನಿಯರ್ ರವರ ಕಛೇರಿ,
ನಂ. 2,ನಿರ್ಮಾಣ ಉಪ ವಿಭಾಗ,
ಶಾಸಕರಭವನ, ಬೆಂಗಳೂರು

ದೂರವಾಣಿ22359555
email: kpwd.constn@gmail.com

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ

ಸಂ: ಸ.ಕಾ.ಪಾ.ಅ/ನಂ-2/ನಿಉವಿ/ಶಾಭ/2026-27 ದಿನಾಂಕ: 19/09/2026

ಇವರಿಗೆ,

The Principal
First Steps School
No.59,Agrahara Village,
BBMP ward No 5,Jakkur Post
Bangalore 560076

ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ : First Steps School, ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಉಲ್ಲೇಖ :1) First Steps School, ರವರ ಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ: 16.09.2026
2) ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋ.ಇ/59/ಬಿ.ಇ.ಡಿ/2019/ದಿನಾಂಕ: 07-05-2022.

* * * * * *

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, First Steps School, No.59,Agrahara Village, BBMP ward No 5,Jakkur Post Bangalore 560076. ಕಟ್ಟಡದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಒದಗಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ಕಟ್ಟಡದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಲು ಉಲ್ಲೇಖ (1)ರ ತಮ್ಮ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೋರಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಅದರಂತೆ, ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 17-09-2026ರಂದು ಉಪವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ First Steps School, ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಉಲ್ಲೇಖ (2)ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದನ್ವಯ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಶಾಲೆಯ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲು ರೂ. 5,000/- ಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು The Assistant Executive Engineer, No. 2 Construction Sub-division, LH Bangalore ರವರಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಖಜಾನೆ-2 ಮುಖಾಂತರ ಪಾವತಿಸಿ ಚಲನ್ ಸಂಖ್ಯೆ: CR0926005900324362 ನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತೀರಿ.

- ಸದರಿ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು First Steps School, No.59,Agrahara Village, BBMP ward No 5,Jakkur Post Bangalore 560076.ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ.
- ಕಟ್ಟಡಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಟ್ಟಡದ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್ ಸದೃಢತೆಯ ಬಗ್ಗೆ Karnataka Test House Pvt Ltd, ರವರು Rebound hammer test & Ultra Sonic test ಕೈಗೊಂಡು ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ನೀಡಿರುವಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಹಾಗೂ Karnataka Test House Pvt Ltd, NABL Accredited Testing Lab as per ISO/IEC 17025 : 2017,ರವರು ಕಟ್ಟಡವು ರಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ವರದಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಕಟ್ಟಡದ ಎರಡನೇ ಮಹಡಿಯ ಗೋಡೆ ಹಾಗೂ ಛಾವಣಿಯಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ತೇವಾಂಶವು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು ತಜ್ಞರಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಡವು Structural Sound Condition ಇರುವುದಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ವರದಿಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಡವು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

Scanned with CamScanner

1. ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗಳ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳಿಂದ ಅನುಮತಿ / ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಅನ್ವಯ ನಿಗದಿತ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಡೆಯತಕ್ಕದ್ದು.
2. ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ತಜ್ಞರಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು.
3. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಸಕಲ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಸೂಕ್ತ ಸುರಕ್ಷತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು.
4. ಕಟ್ಟಡದ ಸದೃಡತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಯಾಗುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಇತರೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೇ ಕೈಗೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೇ ಕೈಗೊಂಡಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವು ಆ ಕೂಡಲೇ ರದ್ದಾಗುತ್ತದೆ.
5. ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸ್ವಚ್ಚತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು ಹಾಗೂ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ನಿರ್ದೇಶನ ಹಾಗೂ ನಿಯಮಾವಳಿಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿರುವ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೊಳಪಟ್ಟು First Steps School, No.59,Agrahara Village, BBMP ward No 5,Jakkur Post Bangalore 560076 ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು 2026–27ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ನಂ. 2, ನಿರ್ಮಾಣ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಶಾಸಕರ ಭವನ, ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ.
ಬೆಂಗಳೂರು

Scanned with CamScanner

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರ ಕಛೇರಿ,
ನಂ. 2,ನಿರ್ಮಾಣ ಉಪ ವಿಭಾಗ,
ಶಾಸಕರಭವನ, ಬೆಂಗಳೂರು

ದೂರವಾಣಿ22359555
email: kpwd.constn@gmail.com

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ

ಸಂ: ಸ.ಕಾ.ಪಾ.ಅ/ನಂ-2/ನಿಉವಿ/ಶಾಭ/2026-27 ದಿನಾಂಕ: 19/09/2026

Date: 19 September 2026

To:
The Principal
First Steps School
No. 59, Agrahara Village
BBMP Ward No. 5, Jakkur Post
Bangalore - 560076

Sir/Madam,

Subject: Submission of the School Building Structural Safety Certificate

References:
1. Letter from First Steps School dated 16 September 2026.
2. Government Order No. as stated in the Kannada original, dated 07 May 2022.

With reference to the subject above, First Steps School, No. 59, Agrahara Village, BBMP Ward No. 5, Jakkur Post, Bangalore - 560076, requested issuance of a Structural Safety Certificate for the school building through the letter cited at Reference 1. The relevant documents concerning the structural safety of the building were also submitted with the request.

Accordingly, the undersigned inspected the First Steps School building at the above address on 17 September 2026.

In accordance with the Government Order cited at Reference 2, the prescribed fee of ₹5,000 for issuance of the structural safety certificate is to be paid to the Assistant Executive Engineer, No. 2 Construction Sub-Division, LH Bangalore, under the relevant account head. The challan/reference number stated in the letter is CR0926005900324362.

The following requirements must also be completed:

- The existing school building at First Steps School, No. 59, Agrahara Village, BBMP Ward No. 5, Jakkur Post, Bangalore - 560076, is to be assessed and verified.
- Karnataka Test House Pvt. Ltd. is required to conduct a Rebound Hammer Test and an Ultrasonic Test in connection with the building's structural safety and submit the relevant test report.

The report or certificate must be issued by Karnataka Test House Pvt. Ltd., an NABL-accredited testing laboratory conforming to ISO/IEC 17025:2017, and submitted for verification.

After the test results and other relevant documents are examined, and after the building is found to be in satisfactory condition and structurally sound, the Structural Sound Condition / Structural Safety Certificate may be processed and issued in accordance with the applicable requirements.

Scanned with CamScanner

Conditions

1. Permission and certificates from the Fire Department and the competent authorities of other relevant departments must be obtained within the prescribed time limits in accordance with the applicable rules.

2. The building must be systematically maintained from time to time by qualified persons, using good-quality materials.

3. The safety of students and teachers must be given the highest priority, and suitable safety arrangements must be put in place.

4. No work that may affect the structural stability of the building may be undertaken without prior permission from the competent authority. If such work is carried out without permission, this approval is liable to be cancelled immediately.

5. Drinking-water facilities and toilets must always be kept clean and hygienic. All directions and regulations issued by the Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike concerning schools and colleges must be followed compulsorily.

Subject to the conditions stated above, the Structural Safety Certificate for the school building of First Steps School, No. 59, Agrahara Village, BBMP Ward No. 5, Jakkur Post, Bangalore - 560076, is issued for the year 2026-27.

Yours faithfully,



Assistant Executive Engineer
No. 2 Construction Sub-Division
Public Works Department, Bangalore

Scanned with CamScanner